

## Manutenzione cotone:

Per una buona durata del prodotto e' opportuno lavaggio a freddo, max 40°C , utilizzando il programma tessuti delicati e sempre detersivi liquidi neutri per tessuti colorati, in quanto non contengono candeggianti o sbiancanti ottici e non essendo posizionati all'interno del cestello o a contatto coi capi, non possono macchiare il capo stesso se non diluiti correttamente.

Inoltre, avvisiamo che una prolungata e continua esposizione alla luce, può portare ad uno scolorimento dei prodotti, si consiglia pertanto, soprattutto in estate, di stendere i capi all'ombra per evitare scolorimento e usura precoce.

Ricordiamo altresì, di stirare i capi di colore scuro dalla parte rovescia per non rendere lucidi i tessuti

